

大足区建设用地上壤污染状况简易调查表

备案登记号:

申请人	重庆邮发实业发展有限公司		
地块名称	B31-08/01		
规划用途	<input type="checkbox"/> 住宅用地 <input checked="" type="checkbox"/> 公共管理与公共服务用地		
联系人	卿一程	联系电话	13618373766
土地使用权取得时间	年 月 日	前土地使用权人	大足区政府
地块位置	重庆市大足区邮亭镇天堂村红石3组、7组		
	中心坐标 经度: 105.7589673 纬度: 29.4466731		
四至范围	北至高洞子水库, 南至汽研院, 西至经开大道, 东至汽研院停车场	占地面积 (m ²)	7363.95
地块历史情况	农用地		
人员访谈情况	对王容然、徐利琳、陈燕、徐世彬、黄波、张美学、徐红利、曾凡友、廖安富、唐兴春十位人员进行地块询问调查, 该地块无污染问题。		
地块其他情况	1. 紧邻工业园区、工业企业, 可能受到工业生产活动影响。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 土地性质登记为农用地, 实际上用于建设了厂房、作坊等, 有开发建设行为。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地, 后拆除恢复为农用地。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 现场检查发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 有其他已发现的线索表明土壤受到污染的。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
地块现状	农用地, 现场踏勘无有毒有害物质的使用、处理、储存、处置痕迹; 无恶臭、化学味道和刺激性气味, 污染和腐蚀的痕迹; 无排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。		



有关用地审批和规划许可情况	<input type="checkbox"/> 已核发建设项目用地预审与选址意见书 <u>未办理建设用地预审与选址</u> <input type="checkbox"/> 已核发建设用地规划许可证 <u>未办理建设用地规划许可证</u> <input type="checkbox"/> 已核发建设工程规划许可证 _____
乡镇政府（街道办事处）意见： <p style="text-align: center; font-size: 2em;">与调查情况相符</p> <div style="text-align: right;">  </div>	
区规划自然资源局意见： <div style="text-align: right;">  </div>	
区生态环境局意见： <div style="text-align: right;">  <p>(盖章) 2024年5月17日</p> </div>	

适用范围：本表适用于未发现土壤污染线索的农用地、未利用地转为住宅用地、公共管理与公共服务用地的地块，由申请人自行填写相关内容。



申请人承诺书

本单元（或者个人）郑重承诺：

我单位（或者本人）对申请材料的真实性负责；保证提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。

如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）




法定代表人（或者申请个人）：（签名）



2024年5月9日



B31-08/01 地块卫星图



B31-08/01 地块现状图



B31-08/01 地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

申请人:重庆邮发实业发展有限公司

地块名称: B31-08/01

序号	X轴	Y轴
1	3259047.407	573570.935
2	3259041.912	573587.189
3	3259040.423	573599.400
4	3259050.950	573620.618
5	3259048.417	573661.716
6	3259040.421	573673.195
7	3259023.349	573677.912
8	3259000.070	573731.123
9	3258999.599	573725.843
10	3258998.869	573720.108
11	3258998.343	573712.629
12	3258997.679	573703.690
13	3258996.478	573696.698
14	3258995.209	573689.913
15	3258993.060	573680.258
16	3258989.879	573672.190
17	3258984.027	573660.897
18	3258981.146	573653.658




19	3258979.426	573646.359
20	3258973.997	573620.126
21	3258973.778	573616.458
22	3258974.847	573610.614
23	3258979.461	573603.015
24	3258982.960	573599.714
25	3258996.308	573589.139
26	3259014.878	573575.041
27	3259023.000	573568.438
28	3259027.097	573565.107
29	3259029.381	573562.620
30	3259031.073	573563.790





标高: 404.80
桩面距: 391.15
桩径: 300mm
电压: 10KV



中国汽车工程股份有限公司



扫描全能王 创建

B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	王启然	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	WJ-红
联系方式	15923225210	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input checked="" type="checkbox"/> 周边居民 <input type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	徐永刚	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	何一程
联系方式	18581636106	年龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
受访对象类型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像资料					






九便第



B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	徐世彬	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	邢程
联系方式	13983647591	年龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象类型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像资料					






B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	黄波	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	邱中
联系方式	15998981426	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





不忘初心 牢记使命

5G 智慧生活
大足区邮亭镇天堂村
“数字化乡镇”联防联控平台

积小安为大



B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	张美学	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	邱红
联系方式	13883571748	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





不忘初心



B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	徐江利	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	徐江
联系方式	0730795029	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	李友友	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	李友友
联系方式	13637794348	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





不忘初心 牢记使命

信用村




扫描全能王 创建

B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	傅立军	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	傅立军
联系方式	13852960226	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					



不忘初心



扫描全能王 创建

B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	汪兴育	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	何-红
联系方式	13752866031	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					



不忘初心




大足区建设用地上壤污染状况简易调查表

备案登记号:

申请人	重庆邮发实业发展有限公司		
地块名称	B31-08/01		
规划用途	<input type="checkbox"/> 住宅用地 <input checked="" type="checkbox"/> 公共管理与公共服务用地		
联系人	卿一程	联系电话	13618373766
土地使用权取得时间	年 月 日	前土地使用权人	大足区政府
地块位置	重庆市大足区邮亭镇天堂村红石3组、7组		
	中心坐标 经度: 105.7589673 纬度: 29.4466731		
四至范围	北至高洞子水库, 南至汽研院, 西至经开大道, 东至汽研院停车场	占地面积 (m ²)	7363.95
地块历史情况	农用地		
人员访谈情况	对王容然、徐利琳、陈燕、徐世彬、黄波、张美学、徐红利、曾凡友、廖安富、唐兴春十位人员进行地块询问调查, 该地块无污染问题。		
地块其他情况	1. 紧邻工业园区、工业企业, 可能受到工业生产活动影响。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 土地性质登记为农用地, 实际上用于建设了厂房、作坊等, 有开发建设行为。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 有知情人反映或有资料表明以前为工矿企业用地, 后拆除恢复为农用地。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 4. 现场检查发现有固体废物倾倒、堆放、填埋或其他明显的污染痕迹。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 5. 有其他已发现的线索表明土壤受到污染的。是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>		
地块现状	农用地, 现场踏勘无有毒有害物质的使用、处理、储存、处置痕迹; 无恶臭、化学味道和刺激性气味, 污染和腐蚀的痕迹; 无排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。		



有关用地审批和规划许可情况	<input type="checkbox"/> 已核发建设项目用地预审与选址意见书 未办理建设项目用地预审与选址意见书 <input type="checkbox"/> 已核发建设用地规划许可证 未办理建设用地规划许可证 <input type="checkbox"/> 已核发建设工程规划许可证 _____
乡镇政府（街道办事处）意见： <div style="text-align: center;"> <p>与调查情况相符</p>  </div>	
区规划自然资源局意见： <div style="text-align: center;">   </div>	
区生态环境局意见： <div style="text-align: center;">   </div>	

适用范围：本表适用于未发现土壤污染线索的农用地、未利用地转为住宅用地、公共管理与公共服务用地的地块，由申请人自行填写相关内容。



申请人承诺书

本单元（或者个人）郑重承诺：

我单位（或者本人）对申请材料的真实性负责；保证提供的相应资料、全部数据及内容真实有效，绝不弄虚作假。

如有违反，愿意为提供虚假资料和信息引发的一切后果承担全部法律责任。

承诺单位：（公章）




法定代表人（或者申请个人）：（签名）



2024年5月9日



B31-08/01 地块卫星图



B31-08/01 地块现状图



B31-08/01 地块拐点坐标表

(2000 国家大地坐标系)

申请人:重庆邮发实业发展有限公司

地块名称: B31-08/01

序号	X轴	Y轴
1	3259047.407	573570.935
2	3259041.912	573587.189
3	3259040.423	573599.400
4	3259050.950	573620.618
5	3259048.417	573661.716
6	3259040.421	573673.195
7	3259023.349	573677.912
8	3259000.070	573731.123
9	3258999.599	573725.843
10	3258998.869	573720.108
11	3258998.343	573712.629
12	3258997.679	573703.690
13	3258996.478	573696.698
14	3258995.209	573689.913
15	3258993.060	573680.258
16	3258989.879	573672.190
17	3258984.027	573660.897
18	3258981.146	573653.658




19	3258979.426	573646.359
20	3258973.997	573620.126
21	3258973.778	573616.458
22	3258974.847	573610.614
23	3258979.461	573603.015
24	3258982.960	573599.714
25	3258996.308	573589.139
26	3259014.878	573575.041
27	3259023.000	573568.438
28	3259027.097	573565.107
29	3259029.381	573562.620
30	3259031.073	573563.790





标高: 404.80
桩面距: 391.15
桩径: 300mm
电压: 10KV



中国汽车工程股份有限公司



扫描全能王 创建

B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	王启然	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	王-红
联系方式	15923225210	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input checked="" type="checkbox"/> 周边居民 <input type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	徐永刚	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	何一程
联系方式	18581636106	年龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性别	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
受访对象类型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像资料					





B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	陈燕	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	何红
联系方式	17316720769	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					




九便第



B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	徐世彬	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	邢程
联系方式	13983647591	年龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象类型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像资料					






B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	黄波	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	邱中
联系方式	15998981426	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





不忘初心 牢记使命

5G 智慧生活

大足区邮亭镇天堂村
“数字化乡镇”联防联控平台

中国电信

积小安为大

党务



B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	张美学	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	邱红
联系方式	13883571748	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





不忘初心



扫描全能王 创建

B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	徐江利	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	徐江
联系方式	0730795029	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input type="checkbox"/> 男 <input checked="" type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	李友友	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	李友友
联系方式	13637794348	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





“不忘初心 牢记使命”

信用村




扫描全能王 创建

B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	傅立军	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	印-中
联系方式	13852960226	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					



不忘初心



扫描全能王 创建

B31-08/01 地块人员访谈记录表

受访人员	汪兴育	访谈日期	2024年5月7日	访谈人员	何-红
联系方式	13752866031	年 龄	<input type="checkbox"/> 年轻 <input checked="" type="checkbox"/> 中年 <input type="checkbox"/> 老年	性 别	<input checked="" type="checkbox"/> 男 <input type="checkbox"/> 女
受访对象 类 型	<input type="checkbox"/> 地块所有者 <input type="checkbox"/> 地块内居民 <input type="checkbox"/> 周边居民 <input checked="" type="checkbox"/> 村社管理人员 <input type="checkbox"/> 政府工作人员 <input type="checkbox"/> 其他				
访谈问题	1.您知道该地块最早的活动是什么? <input checked="" type="checkbox"/> 农用地 <input type="checkbox"/> 未利用地 <input type="checkbox"/> 住宅用地 <input type="checkbox"/> 工业用地				
	2.您知道该地块历史上是否有工业企业存在? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定 企业名称: 起止时间:				
	3.您知道地块内从事过哪些活动? 有无向周围外环境排放相关废气、废水, 倾倒垃圾? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	4.您认为该地块内的历史活动对周边环境和居民是否有影响? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不确定				
	5.该地块内是否发生过环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	6.相邻地块及周边区域是否发生过化学品泄漏事故? 或是否发生过其他环境污染事故? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	7.您对该地块的环境质量有什么看法? <input checked="" type="checkbox"/> 很好 <input type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 较差 <input type="checkbox"/> 不知道				
	8.该地块内是否曾闻到过由土壤散发的异常气味? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	9.您认为该地块内的土壤、地下水等是否曾受到过污染? <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 没有 <input type="checkbox"/> 不知道				
	10.该地块周边有哪些敏感目标?				
	11.该地块周边有哪些企业?				
访谈影像 资料					





不忘初心

